Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
http://www.koronowo.pl

Drukarnia „Lenat", 80-414 Gdańsk, ul. B. Chrobrego 81, tel./fax: 58 344-47-18, e-mail: poligrafia@wp.pl

Koronowo, 28.10.2019 r.

GGK.7021.98.2019

RADA MIEJSKA
W KORONOWIE
WPŁYNĘŁO
dnia 29.10. 19 r.
Zał. ..... Nr .....
podpis.....

Sz. P.
Wojciech Orliński
Radny Rady Miejskiej w Koronowie

W nawiązaniu do złożonej przez Pana interpelacji podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie bezpieczeństwa na DK25 informuję, iż w dniu 24.10.2019 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo GDDKiA O/Bydgoszcz z dnia 21.10.2019 r., znak O.BY.Z-2.408.0370.2019.zl, z którego wynika, iż droga krajowa nr 25 ma przypisaną klasę techniczną GP (droga główna ruchu przyspieszonego) i należy do wyższych klas układu komunikacyjnego kraju. Podstawową funkcją drogi jest prowadzenie ruchu międzyregionalnego. Zgodnie z warunkami technicznymi droga tej klasy powinna charakteryzować się ograniczoną dostępnością. Występowanie zjazdów powinno być sytuacją wyjątkową.

W obecnym stanie, z uwagi na uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przyległego do drogi terenu, zjazdy z DK25 występują w licznych punktach, niekiedy w miejscach o zmiennych w zależności od pory roku oraz niekorzystnych warunkach widoczności.

GDDKiA O/Bydgoszcz informuje ponadto, iż lustra drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które montowane są w miejscach, gdzie występują ograniczenia widoczności kierującym pojazdami. Ze względu na specyficzne właściwości luster, nie jest możliwe uzyskanie pełnego efektu poprawy widoczności odcinka drogi. Praktyka wskazuje, że wielu uczestników ruchu nie potrafi poprawnie zinterpretować przekazu wizualnego transmitowanego przez lustro, w szczególności obiektów oddalonych. Wynika to ze sferycznego kształtu urządzenia oraz niejednokrotnie występującego zaparowania lub zalodzenia powierzchni lustra.

Miejsce na drodze krajowej, w którym wnioskuje się ustawienie lustra wspomagającego warunki widoczności znajduje się na wysokości zjazdu z drogi na działkę, której władającym jest Gmina Koronowo. Zgodnie z art. 30 Ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. GDDKiA O/Bydgoszcz wskazuje również, iż zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w zakresie działania i zadań gminy należą między innymi sprawy dotyczące dróg gminnych oraz organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli.

Mając powyższe informacje na uwadze oraz wskazując na lokalny charakter problemu GDDKiA wyraża następujące stanowisko:

Umieszczenie lustra na drodze krajowej może być zrealizowane staraniem wnioskodawcy po opracowaniu i uzyskaniu zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Za utrzymanie urządzenia w należytym stanie technicznym odpowiadać będzie również wnioskodawca.

GDDKiA O/Bydgoszcz wskazuje również na potrzebę utrzymania zjazdu we właściwym stanie technicznym, gdyż jego nawierzchnia (równość, szorstkość, brak zanieczyszczeń itp.) ma znaczący wpływ na sprawność wykonywania manewru włączania się do ruchu. Ważną

przygotowała: Michalina Szymańska, inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 382 64 24, e-mail: michalina.szymanska@um.koronowo.pl

sprawą jest również uwzględnienie w sposobie użytkowania gruntów przyległych do pasa drogi dojazdowej i krajowej zapewnienia trójkąta widoczności wolnego od roślinności.
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy wskazał również, iż w celu wyeliminowania jakichkolwiek zdarzeń związanych z funkcjonowaniem zjazdu, należałoby podjąć przez Gminę działania zmierzające do rozwoju sieci lokalnych dróg obsługujących lokalną społeczność w sposób eliminujący liczne zjazdy i konieczność włączania się do ruchu bezpośrednio do drogi krajowej. Stanowiłoby to znaczący wkład do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
   Stanisław Gliszczyński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

przygotowała: Michalina Szymańska, inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 382 64 24, e-mail: michalina.szymanska@um.koronowo.pl