



Burmistrz Koronowa

Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 3826 400, fax: 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
http://www.koronowo.pl

RADA MIEJSKA
W KORONOWIE
WPLYWUŁO

dnia 25.03.2019r.

Zaj. _____ Nr. _____
Koronowo 25.03.2019r. _____
pocpis _____

IPP-K.7012.22.1. 2019

Pan Piotr Kazimierski
Radny Rady Miejskiej
w Koronowie

W związku z interpelacją złożoną na sesji w dniu 27.02.2019r. przesyłamy kserokopię odpowiedzi przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszcy dotyczącą mostu kolejowego przez rzeką Brdę w Koronowie.

W załączeniu kserokopia pisma PKP


z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat
2. Pan Stanisław Gliszczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
3. IPP a/a

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz
T: + 48 52 518 37 40
F: + 48 52 518 35 62
iz.bydgoszcz.@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IZDKO - 5212 - 20/19

Bydgoszcz, 15.03.2019r.

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

dotyczy: interpelacji w sprawie mostu przez rzekę Brdę w km 42,613 linii nr 241

W odpowiedzi na Państwa pismo nr IPP-K.7012.22.2019 z 08.03.2019r. informujemy, że most kolejowy przez rzekę Brdę usytuowany jest na zawieszanej linii kolejowej nr 241. Linie kolejowe stanowią tereny zamknięte, na których powinny przebywać jedynie osoby upoważnione przez zarządcę, czyli PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Jako zarządca obiektu regularnie ustawiamy tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren kolejowy i inne zabezpieczenia. Są one nagminnie kradzione. W 2012 r. wystąpiliśmy również do Policji w Koronowie z prośbą o doraźne sprawdzanie przez patrole Policji respektowania zakazu wstępu. Nowe barierki zabezpieczające zostały ponownie ustawione 20.02.2019r. a fakt ten został Państwu zgłoszony. Chodnik, który znajduje się na obiekcie, jest jedynie chodnikiem służbowym przeznaczonym dla obsługi linii kolejowej i nie jest obiektem użyteczności publicznej, nie jest udostępniony dla ruchu pieszego. Nie mamy również w planach udostępnienia go. Problem w komunikacji pieszej pomiędzy osiedlem Przyrzecze a centrum miasta musi być rozwiązany z pominięciem obiektu kolejowego, który nie może stanowić części tego ciągu pieszego. Remont obiekt nie jest rozwiązaniem problemu komunikacyjnego Koronowa. Jeżeli chodnik roboczy zostanie wyremontowany na moście, to nadal nie będzie on ogólnodostępnym ciągiem pieszym i przebywanie na nim osób postronnych będzie zabronione.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Kaźmierczak

Do wiadomości:

1. ISE Laskowice Pomorskie
2. IZDK

Magdalena Kropidłowska tel.571339555