



- ① Konstrukcja dachu sali gimnastycznej
- ② Istniejąca izolacja termiczna – styropian gr. 10cm
- ③ Istniejąca warstwa papy zgrzewalnej
- ④ Płyta styropianowa jednostronnie laminowana papą – gr. 12cm
- ⑤ Papa wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S54 M SBS
- ⑥ Obróbka blacharska
- ⑦ Istniejąca rynna

		<b>REMONT I TERMOMODERNIZACJA DACHU ZESPOŁU SZKÓŁ WE WTELNIE</b>	
ul. Wł. Łokietka 23, 86-010 Koronowo tel/fax. 052 320 17 66  e-mail: biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net		INWESTOR: Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie	LOKALIZACJA: ul. Szkolna 7 86-011 Wtelno
			stadium branza <b>ARCHIT.</b> rejestr
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA
OPRAC.	mgr inż. Robert Paliga		
DETAL – OKAP DACHU – SALA GIMNASTYCZNA		skala	Nr rys. <b>7</b>