

OR-RM.0012.1.24.2013

RADA MIEJSKA
W KORONOWIE

WPLYNEŁO

dnia 23.12.2013 r.

Zal. podpis

**Protokół Nr 10/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego w dniu 22 listopada 2013 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie
przy ul. Farnej 24**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie otworzył Pan Leopold Kuskowski przewodniczący komisji. W posiedzeniu udział wzięli: Zaproszeni goście oraz członkowie komisji wg listy obecności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący komisji o godzinie 9:00 powitał obecnych. Oświadczył, że w związku z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie zaakceptowany 5 głosami „za”.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.
4. Kontrola realizacji bieżących inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Koronowo.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad. 2.

Komisja Rewizyjna przygotowała plan pracy na rok 2014, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Leopold Kuskowski odczytał pismo skierowane do komisji rewizyjnej, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Komisja rewizyjna kontrolowała w terenie remont świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu i nie stwierdziła żadnych uchybień – świetlica jest bardzo ładnie wyremontowana.

Komisja rewizyjna kontrolowała w terenie przebudowę ulic: Sobieskiego, Farnej, Tucholskiej i Paderewskiego w Koronowie – nie stwierdzono uchybień.

Komisja rewizyjna kontrolowała w terenie zrealizowaną inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej Buszkowo – Łąsko Wielkie. Komisja na miejscu stwierdziła, iż w niektórych miejscach pobocze usypane jest na 5 cm, a nie na 15 cm jak powinno być.

Podczas rozmowy członków komisji, pani kierownik Marii Musiał i kierownika budowy z firmy wykonującej inwestycję, przedstawiciel wykonawcy zobowiązał się do podsypiania pobocza na 15 cm.

Ad. 5.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia przewodniczący komisji Pan Leopold Kuskowski zamknął posiedzenie komisji.


Protokółował:


Artur Koper

Podpisy członków Komisji:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 