

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 Elewacja północno-zachodnia budynku „A” – widok od strony ulicy Paderewskiego



Fot. 2 Elewacja północno-zachodnia i południowo-zachodnia budynku „A”



Fot. 3 Elewacja południowo-wschodnia budynku „A”



Fot. 4 Elewacja południowo-wschodnia budynku „A”



Fot. 5 Elewacja południowo-zachodnia oraz część elewacji południowo-wschodniej budynku „A”



Fot. 6 Wjazd na teren przedszkola



Fot. 7 Istniejący podjazd i główne wejście do budynku



Fot. 8 Plac zabaw między budynkami „A” i „B”



Fot. 9 Plac zabaw między budynkami „A” i „B”; fragment elewacji północno-zachodniej budynku „B”



Fot. 10 Fragment elewacji północno-zachodniej budynku „A” i „B”



Fot. 11 Fragment elewacji północno-zachodniej budynku „B”



Fot. 12 Fragment elewacji północno-zachodniej budynku „B”



Fot. 13 Odkrywka fundamentów budynku „A”



Fot. 14 Odkrywka fundamentów budynku „A”



Fot. 15 Odkrywka fundamentów budynku „B”



Fot. 16 Odkrywka fundamentów budynku „B”